



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



BUREAU de NORMALISATION
des TRANSPORTS, des ROUTES et de leurs
AMÉNAGEMENTS

Par délégation d'AFNOR

LES NORMES HARMONISÉES BLOQUÉES ORIENTATION DES COMITÉS

CEN/TC 50, Candélabres et pièces de raccordement	M/111	
CEN/TC 154, Granulats	M/125	
CEN/TC 167, Appareils d'appui structuraux	M/104	
CEN/TC 178, Unités de pavage et bordures de trottoir	M/119, M/122	
CEN/TC 189, Géosynthétiques	M/107, M/386	
CEN/TC 226, Equipements de la route	M/111	
CEN/TC 227, Matériaux pour les routes	M/124	
CEN/TC 340, Dispositifs antisismiques	M/132	

FOCUS SUR LES NORMES HARMONISÉES BLOQUÉES

Contexte Granulat : CEN TC 154

Normes produits harmonisées bloquées :

- prEN 17555, 13383, 13450 et 13055
- Approuvées suite à l'enquête CEN 2021
- Conformité au mandat et dispositions du RPC
- Absence de publication au JOUE, non applicables pour le marquage CE

Nouveau cycle :

- Obtenir un nouvel acte délégué
- Réviser la réponse au mandat

Au niveau du marché :

- Utilisation de la NF P18 545 pour les spécifications
- Utilisation des normes européennes publiées pour le marquage CE

FOCUS SUR LES NORMES HARMONISÉES BLOQUÉES

Contexte Enrobés : CEN TC 227

Normes produits harmonisées bloquées

Série des normes EN13108-x

Problème ressenti au niveau des classes de produits

Absence de publication

Demande 2021 de désharmoniser la séries de norme

En attente de réponse

Au niveau français :

Intégration de l'évolution technique des enrobés dans les guides IDRRIM

Autre :

P04 Emulsion de bitume, même contexte

Lancement de la rédaction de guide actant les évolutions techniques


FOCUS SUR LES NORMES HARMONISÉES BLOQUÉES

Des travaux de normalisation suspendus ou ralentis

Evaluation de l'acquis et révision du RPC

Orientation des travaux :

- *Environmental sustainability*
- Normes nationales, guides



ÉCHANGES