


# Bilan du Programme National Ponts : Image du patrimoine communal



Sélyane HAMMOUM – Cerema ITM

## QUIZ

Je vous propose de participer, en répondant à des petites questions tout au long de la présentation.

Je vous laisse scanner le QR Code ou bien vous connectez sur **wooclap.com** et entrez le code suivant : **ORQEEZ**

## Comment participer ?



-  1 Allez sur [wooclap.com](https://wooclap.com)
  -  2 Entrez le code d'événement dans le bandeau supérieur
- Code d'événement  
**ORQEEZ**

## PROGRAMME NATIONAL PONTS

### Objectifs :

- Recenser et évaluer les ouvrages communaux
- Encourager une dynamique de gestion des ponts communaux

**14 848**

Nombre de communes bénéficiaires du PNP1 et PNP2 (Hexagone et OM)

### Ponts

Ouverture supérieure à 2 m\*

### Murs

Hauteur supérieure à 2 m\*

\*tolérance de 20 cm

# Rencontres Ouvrages d'Art 12 juin 2025

## RECENSEMENT TERMINÉ

**40 855**






Nombre de ponts communaux  
recensés

**22 602**

Nombre de murs communaux  
recensés


**537**

Nombre d'ouvrages d'art  
recensés en Outre-Mer




## PATRIMOINE DE PONTS

Répartition des types de ponts  
(en nombre)




Matériau des ponts sur les réseaux communaux



Le national Ponts

## PATRIMOINE DE PONTS

Nombre d'ouvrages par période estimée de construction



■ Avant 1950 ■ Entre 1950 et 1975 ■ Après 1975

**49 m<sup>2</sup>**


Surface moyenne des ponts recensés

**10 m**

Longueur moyenne des ponts recensés



## VIADUC DE L'AUZON À CLUIS (36)



488 m de  
long

## PATRIMOINE DE MURS

**133 m<sup>2</sup>**

Surface moyenne des murs  
recensés


**35 m**

Longueur moyenne des murs  
recensés

**690 m de long**



Nombre de murs par type




**1300 m de long**



## ETAT DES PONTS

État des ponts



25 %

Des ponts présentent  
des défauts structurels


En nombre d'ouvrages, données du PNP  
validées au 21/01/25

- Ouvrage globalement en bon état
- Ouvrage présentant au moins un défaut pouvant altérer sa structure
- Ouvrage dont la structure est altérée par un défaut significatif
- Ouvrages dont la structure est altérée par un défaut majeur
- Ouvrage non évalué



## ETAT DES MURS

État des murs



14 %


Des murs présentent des défauts structurels

- Ouvrage globalement en bon état
- Ouvrage présentant au moins un défaut pouvant altérer sa structure
- Ouvrage dont la structure est altérée par un défaut significatif
- Ouvrages dont la structure est altérée par un défaut majeur
- Ouvrage non évalué



## MESURES DE SECURITE

L'ouvrage présente-t-il des problèmes de sécurité ?



Dû à un équipement uniquement  
5,6%


Dû à un défaut structurel mineur  
0,3%

Dû au moins à un défaut structurel  
majeur  
4,7%




# COMPARAISON AVEC LES AUTRES RÉSEAUX

Etat des ponts en nombre sur différents réseaux



Etat des murs en nombre sur différents réseaux



# POURQUOI LES OUVRAGES COMMUNAUX SONT EN MOINS BON ÉTAT?

Plusieurs constats:

- Manque de connaissance en ouvrages d'art et de leurs patrimoines
- Manque de ressources et de moyens

Actions du Cerema

- PNP : pour le recensement et l'évaluation
- SOS Ponts : Accompagnement des communes sur la méthodologie
- PNP Travaux : Aide financière avec subvention des travaux

# Merci de votre attention



[selyane.hammoum@cerema.fr](mailto:selyane.hammoum@cerema.fr)